

Csontos Modell – Wrm kocs panel

Bekötés:

Egy pólusú áramszedőknél kösse az áramszedőket a vastag fehér kerettel ellátott TRACK_L1 és TRACK_R1 forrasztási pontokra.



Kimenet kiosztás:


F0f: Végzár 1
F0r: Végzár 2
AUX1: Fülke 1
AUX2: Fülke 2
AUX3: Folyosó
AUX4: Konyha
AUX5-6: -

Alap funkciók

(digitális):

F0: Belső világítás
F1: Fülke 1 lekapcs
F2: Fülke 2 lekapcs
F3: Folyosó lekapcs
F4: Átjáró lekapcs
F6: Végzár 1
F7: Végzár 2

Végzár bekötés:



Minden panel két oldalán forrasztási pontok találhatóak, melyek kifejezetten a végzárak bekötésére szolgálnak. Fontos, hogy az összes ilyen a forrasztási pontokhoz tartozik előtét ellenállás, így közvetlenül tudunk rá elővezetékezett LED-et kötni. Mindig a piros vezetékot kötsd a pozitív oldalra.

Részletes leírásért keresse fel a csontosmodell.hu oldalunkat, vagy írjon ügyfélszolgálatunknak az info@csontosmodell.hu email címen.